


POVAŽANY - LNN, skládky a radónové riziko



Skládky (3) ■ upravená (prekrytie, terénne úpravy a pod.) (3)

Neevidujeme svahové deformácie

Neevidujeme výhradné ložiská DP

Neevidujeme výhradné ložiská CHLU

Neevidujeme výhradné ložiská OVL

Ložiská nevyhradeného nerastu (2) □

4219 – Považany - Vieska; štrkopiesky a piesky; Podielnicke družstvo "Považie" Považany, Považany

4535 – Považany I; štrkopiesky a piesky; ZAPA beton SK s.r.o., Bratislava

Neevidujeme prieskumné územia - návrhy

Neevidujeme prieskumné územia - určené

Neevidujeme staré banské diela

Radónové riziko - referenčné plochy (2) ● nízke (2)

Neevidujeme Prognóza zvýšeného radónového rizika (eU nad 4 ppm)

Izoplochy radónového rizika (2) ■ nízke 36,7 % (2)

